



Foto: Sommerseth Design


# Arbeidet etter vannforskriften i PURA

Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune  
11.03.2014

Anita Borge  
prosjektleder PURA,  
vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

# PURAs mål - i tråd med EUs vanndirektiv og vannforskriften:

Sikre god kjemisk og økologisk  
tilstand, tilnærmet naturlig  
økologisk tilstand, for  
vannkvaliteten i Bunnefjorden  
med Årungen- og  
Gjersjøvassdraget





## Lokal tiltaksanalyse 2016-2021


for vannområde PURA, Bunnefjorden med Årungen- og  
Gjersjøvassdraget

Versjonsdato: 29. november 2013



Oppegårdtjern i Frogn kommune. Foto: Sommerseth Design

# PURA – vannforekomstene



# Økologisk tilstand iht. vannforskriften

EQR: Et *forholdstall*. En *diagnose* stilles. Hva er vannkvaliteten i forhold til en tilnærmet naturlig tilstand? Ligger mellom 0 og 1, der 1 er naturlig økologisk tilstand

Tilstand/Klasse	Tilstand/miljømål	Normalisert EQR
<b>Svært god</b>	<b>Miljømål tilfredsstilt</b>	0,8-1
<b>God</b>		0,6-0,8
<b>Moderat</b>	<b>Tiltak nødvendig</b>	0,4-0,6
<b>Dårlig</b>		0,2-0,4
<b>Svært dårlig</b>		0-0,2

# Økologisk tilstand for vannforekomster i Oppegård kommune

VF-nr	Navn vannforekomst	Økologisk tilstand 2012	Mål
2	Gjersjøen	God (nEQR=0,70)	God økologisk tilstand. Ingen masseoppblomstringer av blågrønn-bakterier. Slorene er et naturvern-område (fuglereservat). Godt råvann for drikkevann. Badevannskvalitet. Redusert avrenning fra vei.
3	Kolbotnvann	Dårlig (nEQR=0,30)	God økologisk tilstand. Ingen masse-oppblomstringer av giftige blågrønn-bakterier. Balansert fiskestatus. Badevannskvalitet. Redusert avrenning fra vei.
4	Greverudbekken	Moderat (nEQR=0,49)	God økologisk tilstand. Redusere utslipp fra deponi (alunskifer). Redusert avrenning fra vei.
5	Tussebekken/ Tussetjern	Moderat (nEQR=0,50)	God økologisk tilstand. Beholde/ forbedre badevannskvalitet i Tussetjern. Redusert avrenning fra vei og avfallsdeponi.
1	Gjersjøelva	Moderat (nEQR=0,52)	God økologisk tilstand. Fiskestatus opprettholdes eller forbedres.
9	Ås/Oppegård til Bunnefjorden	Moderat til dårlig (nEQR=0,35)	God økologisk tilstand. Delebekken og Bekkenstenbekken bør vernes



## Hva skal til for å lykkes?

- **Statlige midler** til tiltaksgjennomføring
- **Engasjerte kommuner** med gode planer
- **Miljøbevisste bønder** som også produserer **mat**
- At **utbyggingspresset** forenes med arbeidet med å oppnå og opprettholde god vannkvalitet





[www.pura.no](http://www.pura.no)





**TAKK FRA**

**ANITA BORGE**  
prosjektleder PURA