


Faktaark Ås til Bunnebotn

Tiltaksområde nr. 10. Nasjonalt vannforekomstnummer: Ingen vannforekomster i dette tiltaksområdet.




FIGUR 1. KART OVER TILTAKSOMRÅDE NR. 10 ÅS TIL BUNNEBOTN. RØDE PUNKT VISER STEDER DET TAS VANNPRØVER. AREAL NEDSLAGSFELT: 0,43 KM².

Beskrivelse og tilstand

Det er ingen registrert vannforekomster i tiltaksområdet og heller ingen stasjoner der det tas vannprøver. Det er derfor lite kunnskap om tilstanden i de små bekkene som finnes i området. Tiltaksområdet vurderes slått sammen med område 17 Frog til Bunnebotn.

Kilder til fosforbelastning

Nedslagsfeltet er lite og dette gjør beregningene av tilførsler svært usikker.



FIGUR 2. KILDER TIL FORURENSNING BASERT PÅ KILDEREGNSKAP FOR 2012. . "NATURLIG" ER NATURLIG BAKGRUNNSAVRENNING.

Gjennomførte tiltak fra 2009 til 2013

Tiltakene som har blitt gjennomført i perioden 2009 til 2013 har teoretisk beregnet redusert tilførslene slik at disse er 13 kg¹ lavere i 2013 enn de var i 2008². Det presiseres at det er usikkerhet knyttet til tallene.

Tiltaksområde	Endret tilførsel 2009 til 2013 (kg totalt P)			
	Jordbruk	Spredt avløp	Kommunalt avløp	Sum
10. Ås til Bunnebotn	-1	-12	0	-13

Miljøsmål og avlastningsbehov

Miljøsmål 2021: God økologisk tilstand.

Det er ingen større bekkeforekomster i tiltaksområdet og ikke stasjoner for vannprøvetaking. Det er derfor ikke grunnlag for å sette økologisk tilstand eller beregne eventuelt avlastningsbehov.

Målsettinger for bekker i tiltaksområdet settes til følgende:

- Miljøsmål for totalt fosfor: 21 µg tot P/l.

Tiltak og kostnader

Det er ikke foreslått tiltak i dette området.

¹ Tallet baserer seg på effekten av innrapporterte tiltak og endringer i fosfortilførsler fra landbruks- og avløpssektoren.

² Det er effekten av ytterligere tiltak ut over de som allerede var gjennomført i 2008 som er vist. Dermed er 2008 referanseåret og ikke inkludert i tiltaksperioden 2009 til og med 2013.